
#### 新堀川のヘドロ(スカム)の状況 2021年6月23日 10時~11時

なごや建設事業サービス財団調査隊が21日、22日に実施した大井橋での調査で、"スカムが一面に"というコメントをいただきました。


事務局で現地の様子を撮影してきました。





## 事務局調査 2021年6月23日 中潮の干潮時間帯10時~11時







### 新堀川上流区間の様子 舞鶴橋~大井橋間

舞鶴橋〜宇津木橋間で川底から泡が発生し、腐卵臭が感じられました。 泡と腐卵臭の発生は、 鶉橋と記念橋が顕著でした。 ヘドロ (スカム) は、 すべての橋で見られました。

宇津木橋~富士見橋間で白濁した水(上流側)と緑褐色(下流側)の水の境界を確認しました。

その境界部分には、ヘドロ(スカム)が集積していました。



細かいヘドロ (スカム) の粒 川底からあわが発生 強い腐卵臭




細かいヘドロ(スカム) の粒 川底からあわが多量に発生 強い腐卵臭



細かいヘドロ(スカム)の粒 川底からあわが多量に発生 腐卵臭






# 色の境界 上流側 白濁・腐卵臭

### 下流側 緑褐色・どぶ臭









### 色の境界 宇津木橋~富士見橋間



